

中国石化销售公司安徽合肥石油分公司巢湖金山路加油、气、电 合建站项目阶段性竣工环境保护验收技术意见

2020年5月31日，中国石化销售公司安徽合肥石油分公司组织召开了巢湖金山路加油、气、电合建站项目阶段性竣工环境保护验收会议，共有7名代表参加了检查验收，会议组成了3人的专家验收组（名单附后）。与会代表首先查阅了项目的有关验收资料、档案，并进行了环境保护现场检查，听取了建设单位关于该项目建设的基本情况介绍和验收报告表编制单位巢湖顺达科技咨询服务有限公司的《中国石化销售公司安徽合肥石油分公司巢湖金山路加油、气、电合建站项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》的汇报，经认真讨论，验收专家组形成意见如下：

该项目阶段性主体工程已建设完成，经补充、完善后，原则同意通过该项目的阶段性环境保护竣工验收。

1、根据该项目建设现状，核实实际建设内容与环评及批复中要求建设内容的一致性，并说明不一致的原因，明确有无重大变更。完善该项目设备一览表，明确设备数量、型号等。补充原辅材料消耗一览表，明确油品种类和年耗量。

2、核实验收期间生产工况，明确验收监测期间监测的有效性。核实加油区工艺流程及产污节点图。进一步落实站区雨污分流措施，明确初期雨水切入隔油池处理的具体措施。规范隔油池建设，明确隔油池废油、储油罐定期清理的废油产生量及处理处

置去向，完善固体废物收集措施。补充说明厂区雨水、污水排放口均设置水封措施并附照片，核实该项目水平衡图。

3、补充验收期间地下水监测内容，细化油气回收系统建设内容，规范废气、噪声等监测采样。核实 50m 卫生防护距离内有无敏感保护目标。

4、规范该项目应急管理程序，补充应急预案备案表。

5、完善检测机构采样分析人员能力确认支撑材料，明确检测质量保证及质量控制措施，核实验收检测内容及评价结论。

6、明确验收总结论。核实总投资及环保投资一览表、“三同时”验收一览表落实情况，完善验收登记表内容。完善厂区平面布置图，规范附图、附件。勘误错漏之处。

验收专家组（签字）：

杨洪波 郭峰
二〇二〇年五月三十一日

中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司巢湖金山路加油、气、电合建站项目

验收工作组会议签到表

会议名称	中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司巢湖金山路加油、气、电合建站项目 竣工环境保护验收会议				
会议时间	2020年5月31日				
会议地点	中国石化销售有限公司安徽合肥石油分公司会议室				
验收负责人	姓名	单位/公司	职务或职称	联系方式	备注
验收技术专家	张永军	中石化安徽公司	项目管理	138568762	组长
	刘同海	巢湖局环境监测站	高工	1320262992	
	胡进波	巢湖市环境监察支队	高工	1895886886	
验收工作组与会人员	王飞军	中石化安徽公司	高工	13966356187	
	方洪	安徽中环环境工程有限公司	总工程师	13966386098	
	魏继鹏	巢湖恒立科技咨询服务有限公司	工程师	13956637628	